

有客戶從內地買入聲稱S.S. 304 之不銹鋼材用於工程上，但事實上混入了40%之地條鋼，加工時，鋼材會爆裂甚至斷為兩件，整個安裝要拆下重新安裝。

節錄於二零零九年客戶所提供之資料

不銹鋼正品價格的高企，使得一些不銹鋼生產與加工企業以假冒偽劣產品魚目混珠，2004年假冒偽劣的不銹鋼產品進口量就達50萬噸，約佔進口量的1/6。

含鎳不足7%的不銹鋼產品的大行其道，使消費者大受其害，大量不法私企軋出來的不銹鋼質量更是沒有保證，包括：厚度誤差多於10%，其屈服力、拉力、伸拉力及硬度均未經測試。這些產品不斷流向市場，使人們真假莫辨，有一位來自民營不銹鋼加工企業的代表坦誠地說出他們加工採用的不銹鋼鎳含量甚至不足1%，在廠裡加工的建材、護欄、防盜網往往還沒安裝就生銹了。往往經過一兩次雨季後，銹水便流出來，得益是無從查找之不法私企，損失就是業主、用家，萬一發生意外更要付上法律責任。

節錄於二零零六年三月三日人民網

新華網長沙12月8日電（記者周楠）因為存在極大安全隱患，“地條鋼”被稱爲是“豆腐渣工程”的禍根之一。日前，湖南省質監局稽查總隊查處了郴州市三處“地條鋼”生產窩點，截至7日，共查封、扣押了國家明令淘汰產品“地條鋼”及產品近900噸。

據湖南省質監局稽查總隊負責人介紹，稽查總隊聯合湖南省公安廳治安總隊，以及郴州市、嘉禾縣兩級質監局，對郴州市嘉禾縣三家“地條鋼”生產作坊進行了查處，共查封“地條鋼”坯749噸，用“地條鋼”坯軋製的鋼材89噸，異地扣押“地條鋼”坯16噸。據悉，現場執法過程中，執法人員異地扣押產品時一度受阻，不明身份的人員威脅恐嚇執法人員，甚至採取圍攻、謾罵的方式阻撓執法行動，使執法行動幾度中斷。


據執法人員介紹，這三家“地條鋼”生產作坊均無營業執照，均用“地條鋼”坯軋製光圓鋼筋和方形鋼材，光圓鋼筋沒有加貼任何標識，也沒有注明“建築用”還是“非建築用”，最大直徑達到25毫米。目前，執法人員對查封的鋼筋、鋼材予以抽樣送檢，並將對三家“地條鋼”作坊做進一步調查。執法人員要求當地政府對此類作坊採取“五徹底”措施，即徹底斷電、徹底搗毀生產設備、徹底清理廠房、徹底沒收原材料、徹底沒收產品。

記者瞭解到，“地條鋼”是指以廢鋼鐵爲原料生產、不能有效地控制成分和品質的鋼材。使用“地條鋼”生產出的鋼筋有許多孔和縫隙，化學成分或抗拉強度等多項指標也都不合格。早在2003年，我國就將高污染、高耗能、低品質的“地條鋼”列爲淘汰產品目錄。

節錄於二零一三年十二月八日新華網

如何確保工程使用合規格之不銹鋼：

1 從樣版之表面觀察：



國內客戶提供之偽劣不銹鋼	符合規格之進口不銹鋼
① 外表較黑	① 外表光潔
② 有銹點，一般清潔並不能清除，因太多雜質，化學成份不達標。	② 沒有銹點，表面之污點能清潔
③ 屈折表面爆裂，因力學成份不達標	③ 屈折表面良好
④ 邊位較滑手，原因是原條模坯製作	④ 邊位較利手，原因是由正張板材切割出來

如需更多資料或有任何疑問，請與我們聯絡。
 For more information, please contact us.
 Tel: (852) 2873 2804 , E-mail: sung@sunwayltd.com.hk
 Fax: (852) 2814 0776 , Website: <http://www.sunwaymetal.com/>